



BEARFIX®

MAQUINAS SOLDADURA DE PERNOS POR DESCARGA DE CONDENSADORES




CONSTRUCCIÓN
COMPACTA
Y ROBUSTA

TENSIÓN DE CARGA
DE AJUSTE CONTINUO

INDICACIÓN
DE FUNCIONES
POR LED

FÁCIL
MANEJO



TARJETA DE
CARGA INERTER

BAJA PERDIDA DE
CARGA DE CONDENSADORES

TIEMPO CORTO DE CARGA
IGUAL A TIEMPO CICLO RÁPIDO

OPCIÓN DE MONTAR UNA SEGUNDA
TARJETA DE CARGA PARA AUMENTAR
AUN MÁS EL TIEMPO DE CARGA

DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS

	LBS 44	LBS 75	LBS 80	LBS 90	LBS 130
Diametro max. sold (mm)	6	8	10	10	10
Capacidad (µF)	44000	66000	90000	88000	132000
Tensión carga (V)	60 - 200	60 - 200	60 - 200	60 - 200	60 - 200
Tiempo de soldadura (mS)	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3
Tarjeta de carga inverter					
1 tarjeta carga	x	x	x	x	x
2 tarjeta de carga				o	o
Operación					
Repetición de ciclo	x	x	x	x	x
Control electrónico	x	x	x	x	x
Autodiagnosis	x	x	x	x	x
Test funcional automático	x	x	x	x	x
Alimentación automática				o	o
Sistema diagnosis error					
Exceso temperatura	x	x	x	x	x
Cable sold dañado	x	x	x	x	x
Solenoid dañado	x	x	x	x	x
Térmico en ventilador			x	x	x
Caja robusta con recubrimiento metálico	x	x	x	x	x
Dimensiones					
Anchura (mm)	195	195	195	275	275
Altura (mm)	260	260	260	260	260
Longitud (mm)	400	400	400	400	400
Peso (kg)	10	11	13,5	19	20
Conexión eléctrica					
Conexión (V) a 50/60 Hz	230 (115)	230 (115)	230 (115)	230 (115)	230 (115)
Fusible principal	≥ 10AT	≥ 10AT	≥ 10AT	≥ 10AT	≥ 10AT
Protección	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Conector para pistolas soldadura	7-pin	7-pin	7-pin	7-pin	7-pin
Pistolas soldadura compatibles					
PKM-1B	x	x	x	x	x
PHM-1A	x	x	x	x	x
PIM-1B	x	x	o		
PKA-500				o	o
PHA-500				o	o

x – Estandar, o - Opción



BEARFIX[®]

Av. Arraona 25 Nave A2
P.I Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés
Barcelona

Tel.: 93 718 20 60
Fax: 93 718 20 56
E-mail: dep-comercial@bearcat.es